



STAZIONE APPALTANTE: Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

IMPRESA ESECUTRICE: SUARDI S.p.A. con sede in via Sarnico n. 66 - 24060 Predore (BG)

LAVORI: Lavori di Somma Urgenza Banchina Alti Fondali

IMPORTO DEI LAVORI: 24.220,68

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

VISTO

- Il Verbale di Somma Urgenza del 26.09.2023 con cui si sono disposti i lavori di messa in sicurezza dell'area presso la banchina alti fondali del porto di Gioia Tauro, interessata da due sifonamenti createsi lungo la trave lato monte nello spigolo sud della suddetta banchina alti fondali e lungo la stessa a circa 40 mt verso nord causando un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO

- che i lavori affidati alla Società SUARDI S.P.A presente con mezzi e personale nel terminal MCT per l'esecuzione dei "Lavori di adeguamento strutturale per l'incremento della portanza della pavimentazione di banchina nel tratto "C", in grado di intervenire nell'immediatezza, sono stati oggetto successivamente di una perizia giustificativa della spesa redatta in data 5.10.2023;
- Il verbale di consegna relativo ai lavori in oggetto del 03.10.2023;

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO

L'anno duemilaventitre, il giorno 21 del mese di dicembre, in Gioia Tauro, il sottoscritto geom. Aldo Risola, responsabile dell'intervento di cui trattasi, in seguito a riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa

CERTIFICA

che i "Lavori di Somma Urgenza Banchina Alti Fondali sono stati ultimati il giorno 21.12.2023

e pertanto entro il termine previsto nella perizia giustificativa della spesa.

Del che si è redatto il presente certificato, che viene sottoscritto come appresso

Gioia Tauro 21.12.2023

Il Responsabile dell'Intervento
(geom. Aldo Risola)



Per l'Impresa Esecutrice : SUARDI S.p.A.
(ing. Francesco Piantoni)



VISTO: IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

(ing. Maria Carmela De Maria)

